

MCR #272A-1

NOTE
1. CVAC #BUS26 MAY BE PURCHASED FROM AMPLEX MFG. CO. DETROIT, MICH. VENDOR'S NO. A-604-1 OR EQUIVALENT.

APPROVED FOR TOOLING BY
F. Howard
9/10/43

PART No.	STOCK	MATERIAL	SPEC.	REQ. -0	ZONE
Q600F32-32				1	
Q600F32-24				1	
CVAC #BUS26				2	
AC995-47-4				1	
AC995-47-3				2	
[illegible]				2	
AN960-AL10				4	
AN902-12				1	
AN442D6					
AN380-B2-2				4	
AN320-3				4	
AN73-A3				4	
AN23-24				2	
AN23-25				2	
28B5818				1	C-4
28B5816				1	C-4
28B5814				1	E-6
28B5813-6				1	D-4
28B1813				1	B-3
28B1811				2	D-5
28B1803				1	D-2
28B181				1	B-4
22H328				1	D-3
22H326				1	C-3
22H284				1	C-3

PARTS LIST FOR ASSY. -0 -2 -3 -4 -5

DASH NO.	MODEL	NEXT ASSY	REQ.
-0	PBY-5A	28B5820	1

REQUIREMENTS FOR AIRPLANE

REPLACES 28B1808 — 4.4 CALC. WT.

TOLERANCES: ± 1/32 & 1/2° — SCALE 12" = 1'-0"

STAMP PART NUMBER WHERE SHOWN

AC
NAVY NONE
2GP
HEAT TREAT — FINISH
9-1-43
OPP HAND NONE

MECHANISM ASSEMBLY-BOMBER'S WINDOW SHUTTER OPERATING

J 28B5811

H 166

R 28B5811